

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie**

Data opracowania/przyjęcia planu: 31.03.2021

1. Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny Budynek ul. Armii Krajowej 2E	TAK	1. Wejście główne do budynku szkoły – zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kontrastowym kolorem; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folia matową; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe 3. Wejście nr B1 – zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kolorem kontrastowym; ;montaż poręczy z drugiej strony schodów 4. Wejście nr B2 - zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folia matową; likwidacja progów lub zastosowanie klinów najazdowych; 6. Wejście C1 –zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub matową folią; likwidacja progów lub zastosowanie klinów najazdowych 7. Wejście nr C2 – zmiana drzwi na lżejsze, oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kontrastowym kolorem; montaż poręczy z drugiej strony schodów 9. Komunikacja pozioma - oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub matową folią; likwidacja progów lub zastosowanie klinów najazdowych; zainstalowanie sygnałów dźwiękowych w windzie; oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów (oznaczyć stopień i podstopień); zapewnienie pasów ostrzegawczych, zmiana pochwyty poręczy i montaż brakującej poręczy tak aby poręcze były po obu stronach schodów;

	<p>10. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – toalety dla niepełnosprawnych (5 szt. – przesunięcie miski ustępowej w bezpieczną odległość od ściany toalety instalacja rozkładanego uchwyty po prawej stronie, uchwyt powinien być wyposażony w uchwyt na papier toaletowy; wymiana zamka wewnętrznego w drzwiach; instalacja systemu przyzywającego (alarm); oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm) instalacja uchwyty na ścianę – uchwyt rozkładany wyposażony w uchwyt na papier toaletowy; montaż lustra na wysokości max 110 cm; instalacja systemu przyzywającego; oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm)</p> <p>11. Informacja - oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm); zapewnienie tyflomapy lub informacji głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku</p> <p>12. Parking – obniżenie wysokości chodnika lub wyniesienie miejsca postojowego do wysokości chodnika; wyznaczenie 2 kolejnych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami;</p> <p>13. Ewakuacja – zapewnienie krzesełek/materacy ewakuacyjnych; instalacja alarmu dźwiękowego i sygnalizacji świetlnej; instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych</p> <p>14. Elementy wyposażenia i inne – umieszczenie gaśnicy na wysokości 120 cm;</p> <p>15. Urządzenia wspierające komunikację - instalacja pętli indukcyjnej w sekretariacie szkoły;</p> <p>16. Oświetlenie – zapewnienie równomiernego natężenia oświetlenia na poziomie ok 100 luksów</p>
--	---

Budynek ul. Armii Krajowej 2E

1. Wejście do budynku Hali widowiskowo-sportowej – instalacja poręczy po obu stronach schodów na galerię widowni; oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kontrastowym kolorem; oznaczenie szklanych drzwi pasami w kolorze żółtym lub folią matową; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe; zlikwidowanie progów; zmiana oznaczeń budynku na bardziej widoczne i kontrastowe, likwidacja plakatów i informacji papierowych na drzwiach.

Instalacja poręczy po obu stronach schodów wejścia do budynku od strony północnej i południowej (wyjścia ewakuacyjne); zainstalowanie platformy; oznaczenie krawędzi schodów.

3. Komunikacja pozioma – zbudowanie pochylni

4. Komunikacja pionowa - oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów (oznaczyć stopień i podstopień); zapewnienie pasów ostrzegawczych; instalacja poręczy po obu stronach schodów.

5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - zamontować uchwyt na papier toaletowy; wymiana zamków wewnętrznego w drzwiach; zapewnienie oświetlenia na poziomie ok 100 luksów; instalacja systemu przyzywającego; oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm) – pokoje i wc;

6. Informacja - oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm); zapewnienie tyflomapy lub informacji głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku;

7. Parking – prawidłowe oznaczenie poziome miejsc parkingowych

		<p>8. Ewakuacja - zapewnienie krzesełek/materacy ewakuacyjnych; instalacja alarmu dźwiękowego i sygnalizacji świetlnej; instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych</p> <p>9. Elementy wyposażenia i inne – umieszczenie gaśnicy tak, aby zamek otwarcia znajdował się na wysokości ok. 120 cm; nic nie może ograniczać przestrzeni manewrowej pod gaśnicą</p> <p>10. Urządzenia i usługi wspomagające komunikację - instalacja pętli indukcyjnej w pokoju nauczycieli WF.</p> <p>11. Oświetlenie – zapewnienie natężenia oświetlenia co najmniej na poziomie 100 luksów</p>
<p>Audyt cyfrowy</p> <p>www.sp2.zukowo.pl</p> <p>https://sp2zukowo.naszbip.pl/</p>	TAK	<p>1. Brak tłumacza migowego on-line na stronie internetowej</p>
<p>Audyt informacyjno-komunikacyjny</p>	TAK	<p>1. założenie konta placówki na jednym z darmowych komunikatorów internetowych np. Skype, Messenger, WhatsApp</p> <p>2. wdrożenie usługi dostępu tłumacza przez Internet</p> <p>4. nawiązanie współpracy z firmą lub innym podmiotem świadczącym usługę tłumacza-przewodnika SKOBN w formie kontaktu osobistego – czas oczekiwania na tłumacza nie może być dłuższy niż 3 dni</p> <p>5. wdrożyć system wspomagania słyszenia – pętle indukcyjne</p> <p>6. umieścić na stronie internetowej podmiotu informacje o zakresie prowadzonej działalności</p> <p>7. powyższa informacja powinna być przetłumaczona na Polski Język Migowy – w formie pliku wideo</p> <p>8. informacje o działalności podmiotu powinny być napisane w tekście łatwym do</p>

	czytania i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
--	--

1. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<p>Wejście główne do budynku szkoły i hali widowiskowo-sportowej</p> <p>Oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kontrastowym kolorem</p> <p>Oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folia matową</p>		Zakup materiałów i montaż oznaczeń	Kierownik gosp. szkoły i hali sp. / Konserwator	1 500,00
<p>Wejście główne do budynku szkoły i hali widowiskowo-sportowej</p> <p>Zmiana oznaczeń informacyjnych na</p>		Przygotowanie wzoru przez grafika, zlecenie wykonania oznaczeń, zainstalowanie oznaczeń	Kierownicy gosp. szkoły i hali sp.	3 000,00

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
bardziej widoczne i kontrastowe				
Wejście główne do budynku szkoły Zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub matową folią; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe		Zakup materiałów i montaż oznaczeń Przygotowanie wzoru oznaczeń informacyjnych przez grafika, zlecenie wykonania oznaczeń, zainstalowanie oznaczeń	Konserwator/ Kierownik gosp.	10 000,00
Wejście nr B1 zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie krawędzi		Zakup materiałów i	Kierownik gosp./ konserwator	10 000,00

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
wszystkich stopni kolorem kontrastowym; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folią matową;		montaż oznaczeń		
Wejście nr B2 zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folia matową;		Zakup materiałów i montaż oznaczeń	Kierownik gosp./ Konserwator	10 000,00
Wejście nr C1 Zmiana drzwi na lżejsze; Oznaczenie szklanych drzwi pasami w kolorze żółtym lub folią matową; likwidacja		Zakup materiałów i montaż oznaczeń.	Kierownik gosp. / Konserwator	10 000,00

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
progów likwidacja progów;				
Wejście C2 Zmiana drzwi na lżejsze; oznaczenie krawędzi wszystkich stopni kontrastowym kolorem, montaż poręczy z drugiej strony schodów.		Zakup materiałów i montaż oznaczeń	Kierownik gosp. / Konserwator	10 000,00
Zbudowanie pochylni na schodach do hali widowiskowo-sportowej od strony południowej, zamontowanie poręczy po obu stronach schodów.				8 000,00

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Instalacja pętli indukcyjnej w sekretariacie szkoły		Zakup i instalacja urządzeń	Kierownik gosp.	3 000,00
Przesunięcie miski ustępowej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – WC dla niepełnosprawnych (5 szt.)		Prace hydrauliczne i budowlane, zakup materiałów		30 000,00
Usługa zdalnego tłumacza języka migowego	2022/2023		Dyrektor szkoły	300,00 zł/miesiąc

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Usługa zdalnego tłumacza języka migowego	2022/2023		Dyrektor szkoły	300 zł/miesiąc

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt